⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 願 公 開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-44672

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)2月14日

H 01 R 43/048

Z

7039-5E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全16頁)

会発明の名称

ハーネス製造装置におけるエラー処理方法

②特 願 昭63-194131

22出 願 昭63(1988)8月3日

@ 発明 皛 \blacksquare 穣

兵庫県宝塚市新明和町1番1号 新明和工業株式会社産業

機械事業部内

@ 発明 君 洼 野 隆 弘

兵庫県宝塚市新明和町1番1号 新明和工業株式会社産業

機械事業部内

勿出 願 新明和工業株式会社

兵庫県西宮市小會根町1丁目5番25号

個代 理 人 弁理士 吉田 茂明

外2名

1. 発明の名称

ハーネス製造装置におけるエラー処理方法 2. 特許請求の範囲

被復電線を切断する処理と、切断された · (1) 被覆電線の切断端部における被覆部を剥取る処理 と、被覆部が剥取られた被覆電線の剥取端部に端 子を取付ける処型とを実行してハーネスを製造す るハーネス製造装匠におけるエラー処理方法であ って、

装置内で発生するエラーを検出し、検出したエ ラーの種類に応じて瞬停を必要とする場合には前 記ハーネス製造装置を瞬停させる一方、瞬停の必 **斐がない 場合にはハーネスの製造を複数サイクル** 棋柄し、その継続中にも上記エラーが解消されな い時にはじめて前記ハーネス製造装置を停止させ ることを特徴とするハーネス製造装置におけるエ ラー処理方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は被覆電線を切断する処理と、切断さ れた被覆電線の切断端部における被覆部を剥取る 処理と、被覆部が剝取られた被覆電線の剝取端部 に端子を収付ける処理とを実行するハーネス製造 装刷の稼働事を向上させることができるエラー処 理方法に関する。

(従来の技術とその課題)

従来、ハーネス製造装置内で何らかのエラーが **允生すると、そのエラーがハーネス製造装置を瞬** 間内に停止(以下「鰻幣」という)させなければ ならない「異常停止エラー」であるか、エラー発 生時点で製造中のハーネスに対して所定の処理を 脆した後にハーネス製造装置を停止(以下「サイ クル停止」という)させる「サイクル停止エラー」 であるかの判別を行い、「異常停止エラー」が検 出された場合にはハーネス製造装置を製停させる 一方、「サイクル停止エラー」が検出された場合 にはそのエラーを無視してそのエラー発生時点に おいて製造途中にあるハーネスの製造が完了した 後、ハーネス製造装置を停止させていた。

一方、「サイクル停止エラー」としては、「端等子切れ」、「圧着ミス」、「ストリップミス切れるとなれらエラーのうち「端子切れなりは圧着を行う端子のストックが残りわずかな場合のとなることを言い、このエラーが発生した場響では、その時点で製造途中にあるハーネス製造を停止、「端を完けイクル停止させていた。したがって、「端

子切れ」が検出された時点では圧着を行うべき端子がまだわずかに残っているため、通常、係員等が「端子切れ」を検知しているセンサをOFFが、ほした後、その係員等がハーネス製造装置を開せるから残りの端子の全部あるいはその一部を圧着処理し、その後再びハーネス製造装置を停止させて端子の補充を行っていた。

ところで、「増子切れ」は「電線切れ」、「電線もつれ」等の「異常停止エラー」とは異なりハーネス製造装置の故障の原因となるものではないために、残りの増子の全部を自動的に圧着処理しても特に支障はない。したがって、すべての端子の圧着処理を行った後、ハーネス製造装置を停止させれば、その停止回数が1回で済む。

しかしながら、従来のハーネス製造装置においては、「場子切れ」が検出された際には、まずハーネス製造装置をサイクル停止させ、その後係員によって残りの端子の全部あるいはその一部を圧着処理し、その後再びハーネス製造装置を停止さ

せて 増子の 補充を行っていたので、 ハーネス製造 装置の停止回数が 2 回となり、 ハーネス製造装置 の稼動率が低下するという問題がある。

ここで、これら「圧着ミス」、「ストリップミス」の発生原因について考えてみると、ハーネス 製造装置の機械的、制御的不良等により発生する ものと、 個難的な事由による被覆電線のずれ等に より発生するものとがある。これらのうち前者の 場合には係異等がその不良等を解消しなければ運 続して発生するが、後者の場合には原因そのもの が偶発的な事由のため「圧着ミス」、「ストリップミス」が連続して発生する確率は極めて低い。 言い換えれば、前者の場合にはエラー発生にともないハーネス製造装置をサイクル停止させて悠思等を行う必要があるが、後者の場合にはサイクル停止させる必要性は乏しいと言える。

以上のことより、「圧着ミス」や「ストリップ前になり、「圧着ミス」や「場合になり、「圧着ミス」との連続発生回数以上の場合には後者の原因であり、一定数以内できるので、「圧音を力し、できるとはいうとはなった。にはいめて、一つなりにはいいーネス製造の上させることができる。

しかしながら、従来のハーネス製造装置においては、「圧着ミス」、「ストリップミス」が検出された際には、一排にハーネス製造装置をサイク

ル将止させるので、ハーネス製造装置の停止にと もないハーネス製造装置の稼動率が低下するとい う顔頭がある。

すなわち、上記のように従来のハーネス製造装置においては「サイクル停止エラー」が発生した場合に、実質的にハーネス製造装置の停止頻度を低下させることができ、これによりハーネス製造装置の稼動率を向上させることが可能であるにもかかわらず、「サイクル停止エラー」の発生に対応して一律にサイクル停止させていたので、ハーネス製造装置の稼動率の向上が望めないという問題がある。

(発明の目的)

この発明は上記課題を解決するためになされた もので、ハーネス製造装置の稼動率を向上させる ことができるハーネス製造装置におけるエラー処 理方法を提供することを目的とする。

(目的を遂成するための手段)

この発明は、被覆電線を切断する処理と、切断された被覆電線の切断端部における被覆部を剥取

腰であり、ストックローラ700a,700bにそれぞれ巻き取られた被覆電線600a,600 bをハーネス製造装置に供給するものである。

なお、この装置では、被覆電線600a、600bを2本同時に送給するように構成しているが、1本の被覆電線を送給する場合にも基本的には同様な構成をとることになる。

(実施例)

A. 実施例の興要

第9 図はこの発明にかかる一実施例を適用可能なハーネス製造装置を示す斜視図である。この装置は被取電線の両端に端子の取付けられたハーネスを製造する装置であって、電線送給手段50と、第1 および第2の保持・移動手段200、300と、第1 および第2の保持・移動手段200、500と、排出手段50とを備える。なお、800は電線送り出し装

切断処理を施した際に、常線切断・切込手段100 よりも上流側に位置する被揮電線を「残留電線を する、下次側に位置する被覆電線を 「切断電線を」と称する。また、被覆電線を りに切断処理を施した際に、電線切断・切込手段 100よりも上流側に位置する被覆電線を 電線 b 」と称する。 なのでででででででででである。 はないができるができるができるができるができるができます。

次に、第1の保持・移動手段200と電線切断・切込手段100とにより残留電線 a . b の被覆部の下流側を剥取り(第1の剥取処理:ステップS3)、更に第1の保持・移動手段200に安差する矢符R方向に移動し、残留電線 a . b の剥取端部に(第1の端子圧着手段400により端子を圧着し(第1の端子圧着類型:ステップS4)、再び第1の保持・移動手段200により残留電線a . b を矢符S方向に移動して切断位置に戻す。

一方、第2の保持・移動手段300と電線切断・切込手段100とにより切断電線a, bの被覆

部の上流側を剥取り(第2の剥取処理:ステップ S5)、更に第2の保持・移動手段300により 切断電ねa、 bを矢符S方向に移動し、切断電ね a、 bの剥取増部に第2の端子圧替手段500に より端子を圧替する(第2の端子圧者処理:ステップS6)。その後切断電線a、 bを排出手段5 50により排出しく排出処理:ステップS7)、 第2の保持・移動手段300を矢符尺方向に移動 して元の位置に戻す。

この後、ステップS8において、上記っ選の処理(ステップS1~S7)を継続するか否かの判断を実行し、継続すると判断されると、上記一連の処理を繰り返して両端部に端子の取付けられたハーネスを順次製造する。一方、ステップS8において、継続しないと判断されると、処理を完了する。

以上のように、従来のハーネス製造装置では、 第1の端子圧智処理(ステップS1)と第2の端 子圧智処理(ステップS2)とが並行して進められるが、ここでは後の理解を容易にするために、

て、カッター105・105が切込位置に移動して、残留電線601a.601bの被覆部を切込む。この場合、残留電線601a.601bの前方への送り配は、予め操作部よりに入力される被復都の剥取長さに関する情報に基づいて決定される。

そして、その切込状態のまま(第12図(c))、 残留電線601a.601bを接退させる。このように残留電線601a.601bの下流頻端部の被覆部にカッター105,105を線止させながら残留電線601a.601bを接退させることにより、残留電線601a.601bの下流頻端部の被覆部を剥取り(第1の剥取処理:ステップS3)、剥取端部603a.603bを形成する(第12図(d))。

次に、第12図(e) に示すように、残別電線601a,601bを第1の保持・移動手段200により第1の端子圧着手段400の端子圧着位置に移動し、まず残留電線601aの側取端部603aに第1の端子圧着手段400により端子60

被電電線が送給されてから、両端部に端子の取付けられたハーネスが1本製造されるまでの工程について、第11回および第12回を参照しつつ考察する。第11回は両端部に端子の取付けられたハーネスの製造工程を示す図であり、第12回はその動作説明図である。

まず、第12図(a) に示すように、2本の被罹 で線600a,600bを電線送給ラインXに拾って矢行P方向に所定量送給する(ステップS1)。 この場合、電線送給手段50による被覆電線60 のa,600bの送給手段50による被覆電線60 略)より入力される被覆電線の切断長さに関する が相に基づいて決設けられたカッター105,1 の5が被覆電線600a,600bを上下両方向 より挟み込むようにしてカックを上下両方向 より挟み込むようにしてカックのを上下両方向 より挟み込むようにしてカックのした。 切りまり換るないで、程線600a,60 の5が被覆電線600a,600bを上下両方向 より挟み込むようにしてカックのしたとして、 の5が被覆電線600a,600bを上下両方向

次に、第12図(c) に示すように、残留電線 6 01a.601bを少し前進(矢符P方向)させ

4 a を圧着し、続いて残留電線 6 O 1 b の 刻取端 郡 6 O 3 b に端子 6 O 4 b を圧着する(ステップ S 4)。

続いて、残留電線601a,601bを切断位置に戻し、ハーネスの長さに対応した低だけ第12回(「)に示すように、残留電線601a,601bを電線送給ラインXに沿って矢符P方向に送給する(ステップS1)。この場合の残留電線601a,601bを10円で、カウス力される。その場合の頻解では、カッター105、105が残留電線601a,601bを各々切断し、ステップS2りによったり断電線602a,601bをそれぞれ形成する。(第12回(0))

そして、切断電線 6 0 2 a . 6 0 2 b の被理部の上流側を剥取るために、第 1 2 図(h) に示すように、切断電線 6 0 2 a . 6 0 2 b を被阻離剥取

長さだけ後退させる。この場合の後退量も、予め 操作部より入力させる被覆部の剥取長さに関する 情報に基づいて決定される。つづいて、カッター 105.105により切断電線602a,602 りの被覆部を切込み、その切込状態のまま (第 1 2 図(h)) 、 切断電線 6 0 2 a . 6 0 2 b を前進 させ、第12図(I) に示すように切断電線602 a、602bの上流側端部の被覆部を刺取る(ス テップS5)。次に、第12図(j) に示すように、 残留電線602a、602bを第2の保持・移動 手段300により第2の端子圧着手段500の端 子圧筍位置に移動させ、まず切断電線602aの 剥収端部603aに第2の端子圧着手段500に より帽子605aを圧着し、 続いて切断世線60 2 b の剝取端部 6 0 3 b に 端子 6 0 5 b を圧着す る(ステップS6)。

以上の工程により、所定長さの被租電線の両端 部に端子が圧替されたハーネスが2本間時に形成 される。なお、以下の説明のため、上記一連の処 理を「電線1本処理(ステップS9)」と称する。

する。そして、その継続中にそのエラーが解消さ に、圧着を行う端子のスれたときはハーネス製造装置を停止させず引き続 のとなった場合に検出さき連続的に稼動させる一方、所定回数が経過して エラーは第1および第2もそのエラーが解消されないときは、その時点で 500内のそれぞれに認はじめてハーネス製造装置をサイクル停止させる。 出手段により検出される

上記のように、検出されたエラーの種類に応じて適切に処理を行うことにより、 従来のように「サイクル停止エラー」が発生 するとー 律にハーネス 製造装置をサイクル停止させていた 場合に比べてハーネス製造装置の停止頻度を 低下させることができ、その稼動率を向上させることができる。

以下に具体例を挙げて詳細に説明する。

B. 実施例の詳細な説明

ここでは説明の便宜のため、第9回に示サハーネス製造装置の作動中に発生するエラーが「端子切れ」、「電線切れ」、「電線もつれ」、「圧着ミス」および「ストリップミス」の5種類の場合を想定して、実施例の詳細な説明を行う。

8-1. 端子切れ

「燭子切れ」とは、上記において説明したよう

その後、その両端部に端子604a.604b.605a.605bがそれぞれ収付けられた切筋 電線602a.602bを排出手段550により 排出し(排出処理:ステップS7)、第2の保持 ・移動手段300を矢符尺方向に移動して元の位 置に戻す。ここで、ハーネス製造装置を停止させ ると、ハーネス製造装置はいわゆるサイクル停止 の状態となる。

に、圧者を行う端子のストックが残りわずかなものとなった場合に検出されるエラーであり、このエラーは第1および第2の端子圧行手段400. 500内のそれぞれに設けられている端子切れ検出手段により検出される。

第2回は第1の端子圧着手段400を示す概略 断面図である。同図に示すように、第1の端子圧 着手段400は圧着機401、端子送り機構40 2、ペッド403、アンピル404、クリンパー 405、端子カッター406および端子切れ検出 手段450により構成されている。

この端子送り機構402は、触407と一体化して他407を支点として回転するレバー408 と、レバー408の先端に揺動自在に根支された 即動片409とにより構成されている。すなわち、第2図に示すように、矢印Y方向にレバー408 が揺動すると、ストックリール410に巻かれた 連鎖状端子411の突出部が押動片409によっ て神動されて1個分宛アンビル404上に向って 送り出され、連鎖状端子111がクリッパ405 およびカッター406直下に移送される。続いて、クリンパー405、カッター406が降下して、クリンパー405により連鎖状端子411の先頭に位置する帽子を被覆電線の剥取端部(図示省略)に圧着するとともに、圧着された帽子と連鎖状場子411とがカッター406により切り埋される。

端子切れ検出手段 4 5 0 は、連鎖状端子 4 1 1 にの移送路にあって端子 4 1 1 た交持しつるるようになったが 4 0 1 で交換したでを合うするように 2 2 0 に 2 2 0 に 2 2 0 に 2 2 0 に 2 2 0 に 2 2 0 に 2 3 0 に 3 0 に 2 3 0 に 4 1 0 0 に 3

したがって、圧着を行う端子411が第2図に

示すように一定数以上ある場合には、端子411の突出部により押圧板413は水平に支持されているが、押圧板413直下に端子411が供給されなくなると、 押圧板413がプランケット411を中心として下方に揺動してリミットスイッチ415が切換えられる。

上記のようにして、リミットスイッチ415が 切換えられることにより、押圧板413とストッ クリール410との間に端子411はなく、圧着 を行う端子のストックは押圧板413とクリッパー405との間に存在するわずかな端子411の みであることを検出することができる。

なお、第2の端子圧着手段500も上記第1の 端子圧着手段400とほぼ同様な構成をとるため、 ここではその図示ならびに説明を省略する。

次に、第1の端子圧料手段400に設けられた端子切れ検出手段450、第2の端子圧粉手段500に設けられた端子切れ検出手段のうち少なくとも一方により「端子切れ」が検出された場合のエラー処理方法について第1図を参照しつつ説明

する。

すなわち、ハーネス製造装置を起動させると、まずカウンター C T の 初期 設定を行なう (ステップ S 1 1)。このとき、カウンター C T の値は、押圧板 4 1 3 (第 2 図)とクリッパー 4 0 5 (第 2 図)との値に存在しうる端子 4 1 1 の数に相当する値に設定する。

そして、ステップS12において、第1の端子 圧着手段400に設けられた端子切れ検出手段4 50により「端子切れ」が検出されたか否かの判 断を行う。このとき、 端子切れ検出手段 4 5 0 から「端子切れ」が検出されなければ、 第 1 1 1 図に示す 電線 1 木処理 (ステップS 9) を行って、 調造し、 排出 する (ステップS 7)。 そして、 ステップS 7)。 そして、 ステップ S 7)。 そ 様 校 する と 判断 されると、 八一ネス製造 装御 を停止して (ステップS 1 0)、 処理を終了する。

一方、ステップS12において、例えば、端子切れ検出手段450により「端子切れ」が検出されると、ステップS13により押圧板413(第2図)とクリッパー405(第2図)との間には、まずカウンター C T の値から"1"減算し(ステップS14)、カウンター C T の値が"0"であるかを判断してステップS15)、カウンター C T の値が"0"であるかを判断してあれば押圧板413(第2図)とクリッパー4

1 個だけ存在していると判断される。一方、"0"でなければ抑圧板413とクリッパー405との関に端子411が少なくとも2個以上存在していると判断される。

そして、ステップS13において、カウンター Стの値が"О"でないとき、言い換えれば押圧 板 4 1 3 とクリッパー 4 0 5 との間に端子 4 1 1 が 2 個以上存在すると判断される間は、上記と同 様に電線1木処理(ステップS9)を実行して前 **端部に端子411が取付けられたハーネスを製造** し、排出する(ステップS7)。そして、ステッ プS8′においてハーネスの製造を粧続すると判 断されると、丌びステップS12に戻る。一方力 ウンター C τ の値が"O"のとき、言い換えれば、 押圧板413とクリッパー405との間に端子1 11が1個だけ存在すると判断されると、徴線1 木処型(ステップS16)を実行した後別造され たハーネスが排出され(ステップS17)、その 後ハーネス製造装置をサイクル停止させる(ステ 77S10).

- 処理を行うことにより、上記と同様に従来に比べてハーネス製造装置の検動率を向上させることができる。

8-2. 圧着ミス

「圧着ミス」とは、第1あるいは第2の端子圧 着手段400、500において実行された端子圧 着処理が完全でなかった場合に検出されるエラー であり、第1あるいは第2の端子圧着手段400、 500に設けられた圧着センサにより検出される。

第3 図は第1 の端子圧 替手段 4 0 0 (あるいは第2 の端子圧 替手段 5 0 0) に設けられた圧 在センサを示す 斜視図である。 同図に示すように、圧移センサ 4 6 0 (5 6 0) は一対の投光器 4 6 1 (5 6 1) と受光器 4 6 2 (5 6 2) からなり、端子圧 毎 処理後その一方端に端子 4 6 3 (5 6 3) を所定を地で、投光器 4 6 1 (5 6 1) を所定を光器 4 6 2 (5 6 2) とで形成される光軸 4 6 5 (5 6 5) 上に端子 4 6 3 (5 6 3) が存在するか否かを検知する。そして、この光軸 4 6 5 (5

なお、上記実施例においては蝎子切れ検出手段 450により「蝎子切れ」が検出された場合について説明したが、第2の蝎子圧谷手段500に設けられた蝎子切れ検出手段により「蝎子切れ」が検出された蝎合についても上記と同様にしてエラ

6 5) 上に 端子 4 6 3 (5 6 3) が存在しない 個合には、「圧着ミス」となる。

次に、第1の帽子圧着処理(ステップS4)後、 圧着センサイ60により「圧容ミス」が検出され に場合のエラー処理方法について第4図を参照し つつ説明する。

サなわち、ハーネス製造装置を起動させると、まずカウンター C p の初期設定を行なう (ステップS41)。 このとき、カウンター C p の値は、ハーネス製造装置の管理運営を行う係員等が予め

遊当な値に設定する。

次に、第12図に示す電線1本処理(ステップ S9)を順次実行する。そして、ステップS42において、第1の端子圧着処理(ステップS4)が完全に実行されたか否か、すなわち圧着センサイ60により「圧着ミス」が検出されたかどうかの判別を行う。

一方、ステップS42において、「圧着ミス」 が検出された場合には、電線1本処理(ステップ

B-3. ストリップミス

「ストリップミス」とは、上記のように第1の 羽取処理(ステップS3)が完全に行われなかっ た場合や第2の剥取処理(ステップS5)が完全 に行われなかった場合に検出されるエラーであり、 第1および第2の保持・移動手段200.300 にそれぞれ設けられている端末処理状態検査手段 S9)を施してからそのハーネスを排出する(ステップS43)。そして、ステップS44において、ステップS44において、ステップS41においては、いてで、「圧着ミス」がステップS41において、したかの判断を行い、「圧着ミス」がカウンは、して発生したなっては、いいのでを移了させる一方、そうでないならには、いり、「圧着ミス」の重要である。

したがって、ハーネス製造装置の心息が " 2 " 以 で S 4 1 においてカウンタ C p の 値を スス が ない で は 「 正 在 ない な 定 し た ひ し で む む し な か の 電線 1 本 処 理 で な る の で は で よ な る の で 止 で な ス 製造装置の 停止さ れ な 気 置 な で な る の で 止 で れ な ス 製造装置の 停止 で た ス 製造装置の 停止 変 ス 」 に と も な う ハーネ ス 製造装置の 停止 仮

により検出される。端末処型状態検査手段としては、例えば特開駅61-154412号に示すようなものがある。

第5回は、端末処理状態検査手段を示す概略説明図である。第1の保持・移動手段200(あるいは第2の保持・移動手段300)においては、第1の剥取処理(あるいは第2の剥取処理)が施された電線端末202(302)は、第1の端子圧着処理(あるいは第2の端子圧着処理)を行うために処理経路203(303)上を実験矢印で示り方向に移送されるように構成されている。

この端末処理状態検査手段 2 0 1 (3 0 1) は、処即経路 2 0 3 (3 0 3) に沿って移送される電際端末 2 0 2 (3 0 2) の剥取端部 2 0 4 (3 0 4) および残留被覆部 2 0 5 (3 0 5) の通過をそれぞれ検知するための、 1 組の光電スイッチ 2 0 6 (3 0 6) 、 2 0 7 (3 0 7) を有している。各光電スイッチ 2 0 6 (3 0 6) 、 2 0 7 (3 0 7) は剥取端部 2 0 4 (3 0 4) の移動軽路の上方および残留被覆部 2 0 5 (3 0 5) の移動軽

路の上方にそれぞれ配設されている。また、各光田スイッチ206(306)。207(307)は投光器とを確えており、投光器からいはた光が剥取増配204(304)の表面でそれでは、受光器にこの反射光がキャッチされて検知は日外発生される。なお、これらの検知の受光が関はそれぞれ剥取端部204(304)および投いるではでれぞれ剥取端部204(304)および投いを覆部205(305)の通過の時間と対応したものとなる。

このようにして光電スイッチ206(306)。207(307)から導出された検知信号は、それぞれ剥取端部通過信号および残留被覆部通過信号として図示を省略する処理回路に与えられ、剥取回路において、剥取端部通過信号から機出芯線が204(304)が光電スイッチ206(306)上を通過する時間、すなわち剥取端部204(304)の幅と、残留被覆部通過信号から残留

被知部205(305)が光電スイッチ207
(307)上を通過する時間、すなわち残留被覆部205(305)の幅とを求める。さらに、両者の差を求めてこの差が所定位と比較して第1の到収処理(あるいは第2の到収処理)が確実に実行されたか否かの判別を行う。すなわち、上記差が所定値よりも大きい場合には、第1の到収処理(あるいは第2の剥取処理)が確実に実行されたことが確認される一方、その逆の場合には、「ストリップミス」として検出される。

次に、第1の割取処理(ステップS3)後、端末処理状態検査手段201により「ストリップミス」が検出された場合のエラー処理方法について第6図を参照しつつ説明する。

第6因は、第1の保持・移動手段200において「ストリップミス」が発生した場合のエラー処理方法を示すフローチャートである。この実施例が従来のエラー処理方法と異なる点は、従来では「ストリップミス」が発生するとハーネス製造装置をサイクル停止させていたのに対して、本実施

例においては「ストリップミス」がハーネス製造 装置の起動時に設定したカウンター C_S に対応す る回数だけ連続して発生した場合にはじめてハー ネス製造装置をサイクル停止させている点である。

すなわち、ハーネス製造装置を起動させると、まずカウンターC_Sの初期設定を行なう(ステップS61)。このとき、カウンターC_Sの値はハーネス製造装置の管理運営を行う係員等が予め適当な値に設定する。

次に、第12図に示す電線1木虹型(ステップS9)を実行する。そして、ステップS62において、第1の測収処理(ステップS3)が完全に実行されたか否か、すなわら端末処理状態検査手段201により「ストリップミス」が検出されたかどうかの判別を行う。

このステップS62において、「ストリップミス」が検出されなかった場合には、排出処理を実行する。そして、ステップS8′において、上記一連の処理を継続するか否かの判断を行い、継続すると判所されると、ステップS61に戻り、上

記一連の処理が連続的に繰り返されて両端部に端 子の取付けられたハーネスが順次製造される一方、ステップS8′において、機続しないと判断されると、ハーネス製造装置を停止させて(ステップS10)処理を完了する。

以上のように、ハーネス製造装置の起動時にス

テップ S 6.1 においてカウンタ C S の値を "2"以上の適当な値に設定しておけば、「ストリップミス」が発生したとしても直ちにサイクル停止されることなく、その設定回数分の電線 1 木処理(ステップ S 9)が引き株き株行され、その間に第1の剥取処理(ステップ S 3)が完全に実行されると、ハーネス製造装置が停止されなくなるので、「ストリップミス」にともなうハーネス製造装置の停止頻度が低下してハーネス製造装置の稼動率が向上する。

なお、上記においては、媛朱処理状態検査手段 201により「ストリップをス」が検出され、第のエラー処理方法について説明したが、第位の別理方法につい後、プロリックの別のでは、カーションが検出はいる。これにより、ストリップを関係のである。これによりによりにより「ストリップを関係のようにより「ストリップを関係のようにより「ストリップを関係のよう」の関係に関係を表している。

ロール 700a、700 b にそれぞれ巻き取られている被覆電線 6 0 0 a 。 6 0 0 b をハーネス製造装置に供給する装置であり、この供給時に被取電線 6 0 0 a 。 6 0 0 b のねじれを防止するものである。

検査手段301により「ストリップミス」が検出された場合のそれとが同一であるので、その説明を省略する。

B-1. 雷線切れおよび電線もつれ

「電線切れ」とはストックロール700aにストックされている被阻電線600aがなくなった場合あるいはストックロール700bにストックされている被租電線600bがなくなった場合に検出されるエラーであり、これらのエラーは電線送り出し装置800内に設けられた電線切れ検出手段によりそれぞれ検出される。

「電線もつれ」とは電線送り出し装置800内において被覆電線600a.600bがもつれて電線送り出し装置800からハーネス製造装置への電線供給が行うことができなくなった場合に検出されるエラーであり、これらのエラーは電線送り出し装置800内に設けられた電線もつれ検出手段によりれそれをれ検出される。

第7回は電線送り出し装置800の観略構成図である。この電線送り出し装置800はストック

aにより水平支持板805aおよびガイドローラ803aが一体的に上下方向(T・U方向)に可動するように構成されている。さらに、水平支持板805aの他方端を挟むようにして電線切れ検知手段であるリミットスイッチ808aが対向して設けられている。

すなわち、被覆電線600aがもつれなく順調にハーネス製造装置に供給されているときには、第7図に示すように、リミットスイッチ8077a。808aと水平支持板805aとは接触600aに接触6000aには被覆電線600aには被覆電線600aにはなかによりをで、スプリング806aのはなかにより上がよりにガイドローラ803aがリングをであるので、スプリング806aのはなかにより上がである。これにより被覆電線600aの「電線切れ」が検出される。

一方、 電線 6 0 0 a がもつれると、プレート 8 0 1 a の案内孔 8 0 2 a にもつれ部分がひっかかりその孔 8 0 2 a を過過することができな機器ではにもかかわらず、供給ローラ 8 0 4 a が被機電線 6 0 0 a を P 方向に送り出そうとして一定8 0 4 a に張力が飽るできるでによっている。 ではなかな ではなかな でしょが はなかに でし 一ラ 8 0 3 a を がかれて 逆らって かんに 下降 して 水平 支持板 8 0 5 a の他 方端が リング 8 0 0 a のばね カに 逆らって かんに 下降 して 水平 支持板 8 0 5 a の他 方端が リトスイッチ 8 0 8 a を 押動し、「電線 もつれ」が 検出される。

なお、上記においては被覆電線6000aに無用の張力を与えず、被電電線6000aのねじれを防止するとともに、「電線切れ」や「電線もつれ」を検出することができる機構についてその構成を説明したが、被覆電線600bに対しても上記と同様の構成が理解できるため、ここではその図示ならびに構成の説明を省略する。

して、「電線切れ」および「電線もつれ」のいずれもが発生しない状態でハーネス製造装置が停止すると、被電電線600a,600bの送り出しを終了させる(ステップS83)一方、ハーネス 製造装置が停止するまでの間に「徴線切れ」あるいは「電線もつれ」が発生すると、従来と同様にハーネス製造装置を瞬停させる(ステップS84)。

ここで、「端子切れ」、「圧着ミス」や「ストリップミス」等とは異なり、これら「電線切れ」、「電線もつれ」のエラーが発生した場合には従来と同様にハーネス製造装置を瞬停させる(ステップS84)理由は、これらのエラーは、「端子切れ」、「圧着ミス」や「ストリップミス」等とは異なり、これらのエラーが発生した状態ではハーネス製造装置を連続的に運転することができないからである。

<u>C. その他</u>

上記実施例では「圧着ミス」。「ストリップミス」が連続して所定回数以上発生した場合にハーネス製造装置をサイクル停止させているが、これ

次に、電線送り出し装置800内に設けられた。電線切れ検出手段により「電線切れ」が検出された場合あるいは電線もつれ検出手段により「電線もつれ」が検出された場合のエラー処理方法について第8回を参照しつつ説明する。

第8 図は、「電線切れ」あるいは「電線もつれ」 が発生した場合のエラー処理方法を示すフローチャートである。同図が示すように、「電線切れ」 あるいは「電線もつれ」が発生すると従来と同様 にハーネス製造装置を娯停させる。

すなわち、第11回に示すハーネス製造するにあたって、まず電標送り出し装置800によりからないで、まず電標送り出し装置800によりかを設置に被電では、ステップS81)。次に、ステップS81)。次に、ステップS81)。次に、ステップS82においるいは上記のように「圧着ミス」製造がいるのは上記のように「圧着ミス」製造がけてからないは上での間に「電線切れ」ある。それでは「電線もつれ」が発生したか否かを調べる。そ

なお、上記実施例では「圧着ミス」をが発生した後に電線排出処理(ステップS43、S63)を実行しているので、「圧着ミス」等の不具合を有する不良ハーネスと良品ハーネスとが混在するが、両者の選別は人手によって容易に行うことができるので特に関処とはならない。

もっとも、電線排出(ステップS43、S63)

特開平2-44672 (12)


を行うに先立って不良ハーネスにマーキングを施 せば、良品および不良ハーネスの選別がより容易 となる。

また、電線排出処理(ステップS43.S63)を行う際に良品ハーネスの置き場所と異なる位置に不良ハーネスを排出するようにすれば、両者の 選別を人的に行う必要はなく、より合理的にハーネス製造の作業を行うことができる。

(発明の効果)


> 代理人 弁理士 吉田茂明 弁理士 古竹英俊 弁理士 有田貴弘


第1図はこの発明の一実施例であるハーネス製 遊装置における「端子切れ」に対するエラー処理 方法を示すフローチャート、第2回は第1の端子 圧着手段を示す概略断面図、第3図は第1および 第2の端子圧着手段に設けられた圧着センサを示 サ 斜 祝 図 、 第 4 図 は 第 1 の 端 子 圧 着 処 理 後 「 圧 着 ミス」が検出された場合のエラー処理方法を示す フローチャート、第5回は端末処理状態検査手段 を示す風略説明図、第6図は第1の剥取処理後 「ストリップミス」が検出された場合のエラー処 型力法を示すフローチャート、第7回は電線送り 出し装置の鉄略構成图、第8図は「電線切れ」あ るいは「追悼もつれ」が検出された場合のエラー 処理方法を示すフローチャート、第9図はこの発 明にかかる一実施例を適用可能なハーネス製造装 置を示す斜視図、第10図は第11図に示すハー ネス製造装置の基本動作を示すフローチャート、 第11図は第9図に示す装置によりハーネスを製 造する場合のその製造手順を示す工程図、第12 図はその動作説明図である。



第 10 図


第 2 図







S2~S6…ステップ


第 3 図







第 6 図







第 8 図









特開平2-44672 (16)

